

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Κωδικός έργου : 08.73.19571 Αριθμός έκθεσης : 88.0261-01
Ημερομηνία ελέγχου : 07/03/2025 Ελεγκτής : Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Διεύθυνση εγκατάστασης : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 8 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

Εγκαταστάτης / Συντηρητής :	ΑΦΟΙ ΚΑΜΠΑΙΛΗ Μ.Ο.Ν. Ι.Κ.Ε.	Υπεύθυνος μελετητής :	-
Ιδιοκτήτης / Διαχειριστής :	ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ	Έτος/αριθ. Εγκ/σης :	-
Άδεια Οικοδομής :	-/-	Άδεια λειτουργίας / προέγκρισης ή ελέγχου :	-

Γενική περιγραφή ανελκυστήρα	ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ☒ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ☒ ΑΥΤ/ΤΩΝ ☐		ΠΡΟΣΩΠΩΝ/ΦΟΡΤΙΩΝ ☐ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟΣ ☐ (ΑΛΛΟ)..... ☐	ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ ☐ ΦΟΡΤΙΩΝ ☐
Προδιαγραφή ελέγχου	EN81-1:1985 ☐ BD 890/1968 ☒	EN 81-2:1987 ☐ ΠΔ 316/2001 ☐	EN81-1:1998 ☐ (ΑΛΛΟ)..... ☐	EN 81-2:1998 ☐
Εξακριβ. ανά μονάδα (95/16/ΕΚ, ενότητα Χ)	☐		Αρχικός έλεγχος	☒
Τελικός έλεγχος (95/16/ΕΚ, ενότητα VI)	☐		Περιοδικός έλεγχος	☐
Εξέταση Τύπου (95/16/ΕΚ, ενότητα V _b)	☐		Έκτακτος έλεγχος	☐
Άτομα / Φορτίο	10/750kg	Αριθμός στάσεων / διαδρομή	2/3,36m	
Φορτία κατά τις δοκιμές (δεν απαιτούνται φορτία σε περιοδικό έλεγχο)	-kg	Ταχύτητα	0,72m/sec	
Χρήση κτηρίου	Κτήριο κατοικιών ☐	Κτήριο γραφείων ☐	Κτήριο για ευρύ κοινό ☒	

Μετά από τον έλεγχο της εγκατάστασης ☒ ή / και του τεχνικού φακέλου ☐ ο ανελκυστήρας
(έχει προηγηθεί έκθεση με Αριθμό έκθεσης ☐)
/ πληροί τις απαιτήσεις της προδιαγραφής ελέγχου ☐
/ παρουσιάζει τις παρακάτω ελλείψεις – μη συμμορφώσεις: ☒

- Να προσκομισθεί ο νέος τεχνικός φάκελος του ανελκυστήρα διότι θα έχουμε γενική επισκευή του ανελκυστήρα.
- Να απομακρυνθούν από το μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα τα ξένα αντικείμενα και οι ντουλάπες των εργαζομένων να καθαρίσει αυτό και να κλειδώσει. Η πρόσβαση θα είναι εφικτή μόνο από τον συντηρητή και τους υπευθύνους του νοσοκομείου.
- Να τοποθετηθεί σκάλα στο μηχανοστάσιο, έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στη μηχανή του ανελκυστήρα.
- Να γίνει σήμανση της κατεύθυνσης κίνησης του θαλάμου στο χειροτροχού (βολάν) και στα συρματόσχοινα έτσι ώστε να έχουμε ένδειξη της θέσης του θαλάμου από το μηχανοστάσιο, όταν αυτός βρίσκεται σε ζώνη απομανδάλωσης (στάση).
- Να αντικατασταθεί η μπαταρία στον πίνακα.
- Να τοποθετηθεί περιοριστήρας ταχύτητας(ρεγουλατόρος) ανόδου - καθόδου και το συρματόσχοινο αυτού , με ένδειξη CE, ο οποίος θα έχει δύο τροχαλίες (μεγάλη – μικρή) και κοντάκτ στο πάνω και κάτω μέρος και ανάλογο βαρίδιο.
- Να τοποθετηθεί και δεύτερος σφιχτήρας στο συρματόσχοινο του ρεγουλατόρου.
- Να αντικατασταθούν οι κλειδαριές και οι επαφές με νέου τύπου κλειδαριές θυρών φρέατος με ένδειξη CE και να ανοιχτούν οι κατάλληλες υποδοχές έτσι ώστε να είναι δυνατή η χρήση του ειδικού κλειδιού για την διάνοιξη των θυρών φρέατος.(Πείρος με φάλτσο).
- Να τοποθετηθούν κουπαστές στον θάλαμο έτσι ώστε το εμβαδό αυτού να μην υπερβαίνει 1,9m² .Δηλαδή για οκτώ(8) άτομα διότι η μηχανή δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των δέκα(10) ατόμων.
- Να τοποθετηθούν θύρες θαλάμου BUS χωρίς να μικραίνει το άνοιγμα εισόδου του θαλάμου.
- Να τοποθετηθεί φωτισμός ασφαλείας στο θάλαμο.
- Να τοποθετηθεί διάταξη κλήσης έκτακτης ανάγκης (κουδούνι) στο θάλαμο.
- Να αντικατασταθούν , η κομβιοδόχη (μπουτονιέρα) του θαλάμου και των ορόφων οι νέες θα φέρουν ενδείξεις και σημάνσεις.
- Να τοποθετηθεί νέα κομβιοδόχη (μπουτονιέρα) συντήρησης με διακόπτη στάσης (μανιτάρι – stop) στην οροφή του θαλάμου και να συνδεθεί σωστά έτσι ώστε σε λειτουργία συντήρησης να απενεργοποιούνται όλοι οι εξωτερικοί και εσωτερικοί χειρισμοί και να ενεργοποιείτε η λειτουργία της συντήρησης μόνο μετά την πίεση των δύο μπουτόν.
- Να τοποθετηθούν αρπάγες ανόδου – καθόδου.

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Κωδικός έργου : 08.73.19571 Αριθμός έκθεσης : 88.0261-01
Ημερομηνία ελέγχου : 07/03/2025 Ελεγκτής : Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
Διεύθυνση εγκατάστασης : ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΕΔΕΣΣΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 8 ΚΥΛΙΚΕΙΟ

- Να τοποθετηθεί ηλεκτρονικό υπέρβαρο.
- Να ενισχυθεί ο φωτισμός φρεατίου.
- Να γίνει σωστή σύνδεση και ασφάλιση των άκρων των συρματόσχοινων (3 σφικτήρες στη ντίζα , δύο στον κώνο).
- Να αντικατασταθούν οι φθαρμένοι ολισθητήρες (παπουτσάκια), τα ελατήρια και τα λαστιχάκια στις βάσεις αυτών, στο πάνω και κάτω μέρος του πλαισίου (σασί).
- Μετά τις εργασίες να ζυγιστεί ο ανελκυστήρας και αν χρειάζεται να προστεθούν αντίβαρα.
- Να αντικατασταθούν και να ρυθμισθούν οι τερματικοί διακόπτες διαδρομής.
- Να τοποθετηθούν επικαθίσσεις με ρυθμιζόμενους κοιλοδοκούς , ένδειξη CE στο κέντρο του θαλάμου και στο αντίβαρο , να ρυθμιστούν αυτές και οι τερματικοί διακόπτες διαδρομής.
- Να τοποθετηθεί κομβιοδόχη (μπουτονιέρα) με διακόπτη στάσης (μανιτάρι – stop) και ρευματοδότη (μπρίζα – σούκο), στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
- Να καθαρίσει και να γίνει επίπεδος ο πυθμένας του φρεατίου , να απομακρυνθούν τα νερά και να διασφαλιστεί η στεγανότητα αυτού.
- Να τοποθετηθεί σκάλα στην κάτω απόληξη του φρεατίου.
- Το διαχωριστικό πλέγμα , το οποίο υπάρχει , μεταξύ θαλάμου και αντίβαρου στον πυθμένα του φρεατίου πρέπει να είναι τοποθετημένο , έτσι ώστε όταν ο θάλαμος είναι στον τελευταίο όροφο να είναι ορατή και επισκέψιμη η επικάλυψη του αντιβάρου.
- Να τοποθετηθεί ποδιά προστασίας.
- Ο θάλαμος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με πιστοποιημένη συσκευή επικοινωνίας με μέσα διάσωσης (τηλέφωνο), σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμου.

(οι παραπάνω παρατηρήσεις διατυπώνονται με την επιφύλαξη της αξιολόγησης του τεχνικού φακέλου ☒)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ	☐ ΝΑΙ	☒ ΟΧΙ
ΕΠΙΚΟΛΛΗΘΗΚΕ ΣΗΜΑ ΤΥΝ ΕΛΛΑΣ	☐ ΝΑΙ	☒ ΟΧΙ
Ο ΕΛΕΓΚΤΗΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)	Ο ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ / ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ / ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ (ονοματεπώνυμο – υπογραφή)	
Ι. ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ		
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΘΑ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ)	☒ ΝΑΙ	☐ ΟΧΙ
	☐ ΝΑΙ	☒ ΟΧΙ